

Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger Stefan Burger Schulweg 2 79807 Lottstetten

Geschäfts-Tel.: 07745/9266316

Fax: 07745/9266318

Email: stefan.burger83@web.de

Betreiber: Ursula Robens Küssaburgstr. 10 79801 Hohentengen-Bergöschingen Gebäudeteil: Wohnung - EG

Information zur Emissionseinstufung Angaben zur Feuerstätte: Heizkamin, Kamineinsatz. Kaminkassette Einsatzofen BlmSchV Stufe 2: sehr emissionsarm betreibbar 1. BlmSchV Stufe 1: emissionsarm betreibbar Einhaltung der Anforderungen an bestehende Öfen nachgewiesen: mit geringer Emission betreibbar Bis Baujahr **2010** ist außer Betrieb zu nehmen oder nachzurüsten bis 31.12.2024 Bis Baujahr 1994 ist außer Betrieb zu nehmen oder nachzurüsten bis 31.12.2020 Bis Baujahr 1984 ist außer Betrieb zu nehmen oder nachzurüsten bis 31.12.2017 Bis Baujahr 1974 ist außer Betrieb zu nehmen oder nachzurüsten bis 31.12.2014 Bis Baujahr 1950 sowie Alleinheizung*, Herd, Backofen, Grund-/Kachelofen oder Badeofen: darf weiter betrieben werden*

* Bestehende Feuerstätten in Wohneinheiten, deren Wärmeversorgung ausschließlich über Einzelraumfeuerungsanlagen erfolgt.

Offener Kamin: darf weiter betrieben werden,

** Können hohe Emissionen verursachen, sofern nicht entsprechend typgeprüft. Im Sinne der Umwelt wird Außerbetriebnahme empfohlen.



aber nur gelegentlich**

28.11.2022

	Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger Stefan Burger Schulweg 2 79807 Lottstetten Geschäfts-Tel.: 07745/9266316 Fax: 07745/9266318 Email: stefan.burger83@web.de bbsf Stefan Burger, Schulweg 2 79807 Lottstetten Frau Ursula Robens Fürstabt-Gerber-Weg 6 79865 Grafenhausen (Hochschwarzw)			Datum: 28.11.2022 ☐ Überprüfung nach § 14 Abs. 1 1. BlmSchV ☐ Überprüfung nach § 14 Abs. 2 1. BlmSchV ☑ Überprüfung nach § 15 Abs. 2 1. BlmSchV ☐ Wiederholungs- Überprüfung nach § 14 Abs. 5 1. BlmSchV ☐ Beratung nach § 4 Abs. 8 1. BlmSchV ☐ Ausfertigung für den Eigentümer Betreiber/Aufstellungsort der Anlage: Ursula Robens Küssaburgstr. 10 79801 Hohentengen-Bergöschingen				
	Beschein	igung	Brennstoffe gen	Gebäudeteil: Wohnung nis der Überprüfung und Beratu näß der Ersten Verordnung zur dnung über kleine und mittlere 38)	ıng für eine Feue Durchführung de	es Bundes-Imissionsschut	lz- Januar	
handbes	Feuerstätte: Hersteller, chickt	Typ, Herstell-Nr. Einsatzofen		Datum auf dem Typenschild	Datum/Jahr de	r Errichtung Nennwärme	leistte"	
	Brennstoffe nach § 3 Absa	atz 1	iiinasseite	handbeschickt		Scheitholz Einsatzofen		
				Zulässige Brennstoffe	nach § 3 Absatz			
nein nein nein nein	A A	 Offener Kamin, zugelassen nur für gelegentlichen Betrieb (§ 4 Abs. 4), oder historische Feuerstätte, zugelass nur für gelegentlichen Betrieb (§ 4 Abs. 4) □ Einrichtung zur Reduzierung der Staubemissionen vorhanden (§ 4 Abs. 5) □ Messung durch eine Schornsteinfegerin oder Schornsteinfeger positiv (§ 4 Abs. 5 Nr. 1) □ Ordnungsgemäßer technischer Zustand der Feuerungsanlage (§ 4 Abs. 1): □ Abstand der Austrittsöffnung des Schornsteins zum Dach ausreichend (§ 19 Nr. 1): □ ja □ Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen ausreichend (§ 19 Nr. 2): □ ja □ Verwendete Brennstoffe nach Herstellerangabe (§ 4 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 4) geeignet: 						
	 ☑ Das Ergebnis entspricht der Verordnung. ☑ Das Ergebnis entspricht <u>nicht</u> der Verordnung, weil ☑ Die Mängel sind zu beseitigen. Danach ist bis zum eine Wiederholungsprüfung erforderlich. ☐ Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald diese erfolgen kann (§ 14 Abs. 5). 							
, ist en.	(; D D	§ 4 Abs. 8, für ha Sachgerechte Ordnungsgem Besonderheite Bemerkungen:	andbeschickte F Bedienung der äße Lagerung d en beim Umgang	g mit festen Brennstoffen der Brennstoff vor der Verwendun			oder mehr beträgi	
		Außerbetriebnahr ————————————————————————————————————		TT6068071706BW50022				
Frist zu rdnung ent peseitigt		28.11.2022 Datum	,	TT6068071706BW50922 Schrift des Schornsteinfegers	Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer beseitigen sind oder das Messergebnis nicht der der Verd spricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel sind bzw. die Wiederholungsüberprüfung erfolgen kann.			